

| codice | Q. tà | Sigla/PN | Marca | Descrizione | Cont. |
|-----------------------------------------|--------|-----------|------------|--------------------------------|-------|
| 56.FRA FUSIBILI RAPIDI 5x20 | | | | | |
| 56. | 110 | | FUSEL | FUSE RAPIDO 5x20 0,125 A | |
| 56. | 80 | | FUSEL | FUSE RAPIDO 5x20 0,2 A | |
| 56. | 10 | | FUSEL | FUSE RAPIDO 5x20 0,315 A | |
| 56. | 90 | | FUSEL | FUSE RAPIDO 5x20 0,4 A | |
| 56. | 67 | | FUSEL | FUSE RAPIDO 5x20 0,7 A | |
| 56. | 70 | | FUSEL | FUSE RAPIDO 5x20 0,8 A | |
| 56. | 20 | | FUSEL | FUSE RAPIDO 5x20 1,25 A | |
| 56. | 60 | | FUSEL | FUSE RAPIDO 5x20 1,6 A | |
| 56. | 60 | | FUSEL | FUSE RAPIDO 5x20 2,5 A | |
| 56. | 100 | | FUSEL | FUSE RAPIDO 5x20 7 A | |
| 56. | 100 | | FUSEL | FUSE RAPIDO 5x20 8 A | |
| 56. | 100 | | FUSEL | FUSE RAPIDO 5x20 12 A | |
| 56. | 60 | | FUSEL | FUSE RAPIDO 5x20 20 A | |
| 56. | | | | | |
| 56. | 217 | DFSM1 | FEME | FUSE RAPIDO 10x38 1 A | |
| 56. | 132 | DFSM2 | FEME | FUSE RAPIDO 10x38 2 A | |
| 56. | 300 | GL4A | OMEGA | FUSE RAPIDO 10x38 4 A | |
| 56.FRI FUSIBILI RITARDATI 5x20 | | | | | |
| 56. | 6.058 | | FUSIT | FUSE RIT. 5x20 0,5 A IEC | |
| 56. | 3.093 | ZRTDS504T | OMEGA | FUSE RIT. 5x20 0,8 A IMQ | |
| 56. | 3.415 | EAK | LITTELFUSE | FUSE RIT. 5x20 2 A VDE | |
| 56. | 80 | | BELL | FUSE RIT. 5x20 2 A UL-CS | |
| 56. | 1.647 | GMD | BUSSMANN | FUSE RIT. 5x20 3 A UL-CS | |
| 56. | 3.424 | 239 | LITTELFUSE | FUSE RIT. 5x20 3 A UL-CS | |
| 56. | 238 | | OMEGA | FUSE RIT. 5x20 3 A UL-CS | |
| 56. | 4.030 | | OMEGA | FUSE RIT. 5x20 3,15 A IMQ | |
| 56. | 5.400 | EAK | LITTELFUSE | FUSE RIT. 5x20 4 A VDE | |
| 56.FRI FUSIBILI RITARDATI 6,3x32 | | | | | |
| 56. | 380 | | WICKMAN | FUSE RIT. 6,3x32 0,1 A | |
| 56. | 2.025 | 19343 | WICK/BUSS | FUSE RIT. 6,3x32 0,5 A UL-CSA | |
| 56. | 45 | | BUSSMANN | FUSE RIT. 6,3x32 0,5 A UL-CSA | |
| 56. | 2.186 | | FUSIT | FUSE RIT. 6,3x30 1 A | |
| 56. | 707 | 19343 | WICKMAN | FUSE RIT. 6,3x32 1 A UL-CSA | |
| 56. | 1.355 | 19343 | WICKMAN | FUSE RIT. 6,3x32 1,25 A UL-CSA | |
| 56. | 5.800 | | WICKMAN | FUSE RIT. 6,3x32 1,25 A UL-CSA | |
| 56. | 1.978 | 3AG | LITTELFUSE | FUSE RIT. 6,3x32 1,25 A UL-CSA | |
| 56. | 150 | | BUSSMANN | FUSE RIT. 6,3x32 1,5 A UL-CSA | |
| 56. | 20.022 | 19343 | BUSSMANN | FUSE RIT. 6,3x32 1,6 A UL-CSA | |
| 56. | 42.359 | 3SB | BELL | FUSE RIT. 6,3x32 2 A UL-CSA | |

| | | | | | | |
|-------------------------------|-------|--------------|------------|-------------------------------|----------|-------|
| 56. | 2.700 | D2A | OMEGA | FUSE RIT. 6,3x32 2 | A UL-CSA | |
| 56. | 3.800 | 19343 | WICK/BUSS | FUSE RIT. 6,3x32 2 | A UL-CSA | |
| 56. | 1.738 | 19343 | WICK/BUSS | FUSE RIT. 6,3x32 3 | A UL-CSA | |
| 56. | 900 | 3AG | LITTELFUSE | FUSE RIT. 6,3x32 3 | A UL-CSA | |
| 56. | 1.461 | | BUSSMANN | FUSE RIT. 6,3x32 3 | A UL-CSA | |
| 56. | 8.937 | TDC436T | ALERTFUSES | FUSE RIT. 6,3x32 3,15 | A | |
| 56. | 2.000 | | OMEGA | FUSE RIT. 6,3x32 3,15 | A | |
| 56. | 1.050 | | BUSSMANN | FUSE RIT. 6,3x32 6,25 | A UL-CSA | |
| 56. | 117 | | LITTELFUSE | FUSE RIT. 6,3x32 10 | A UL-CSA | |
| 56. | | | | | | |
| 56. | 2.976 | STFT 240 | OMEGA | TERMO FUSE 240° 12 A | 250 V | |
| 56.PF | | | | | | |
| PORTA FUSE E ACCESSORI | | | | | | |
| 56. | 30 | C 1010 | OMEGA | PORTA FUSE DA CS 5x20 | | |
| 56. | 51 | C 1027 | OMEGA | PORTA FUSE DA CS 5x20 ORIZ. | | |
| 56. | 2.572 | C 1032 | OMEGA | PORTA FUSE DA CS 5x20 | | |
| 56. | 128 | C 1038 | OMEGA | PORTA FUSE DA CS 5x20 VERT. | | |
| 56. | 60 | 4/10555 | ELCART | PORTA FUSE VOL. 5x20/6,3x32 | | |
| 56. | 40 | | | PORTA FUSE PANNELLO 5x20 | | |
| 56. | 1.476 | P 2001 | OMEGA | PORTA FUSE PANNELLO 5x20 | | |
| 56. | 262 | P 1861 | OMEGA | PORTA FUSE PANNELLO 6,3x32 | | |
| 56. | 23 | | SIS | PORTA FUSE PANNELLO TIPO AUTO | | |
| 56. | 43 | M 1015 | | PORTA FUSE DA TELAIO 5x20 | | |
| 56. | 95 | 0031.7701.11 | SCHURTER | PORTA FUSE x SMD | | |
| 56. | 92 | 3402.0009.11 | SCHURTER | FUSE SMD 1 A 63 V RAPIDO | | OMF63 |
| 56. | 416 | CP5525 | OMEGA | CALOTTA PORTA FUSE DA CS 5x20 | | |
| 56. | 958 | PZ 1004 | OMEGA | MOLLA PORTA FUSE 6,3x32 | | |